

BÁO CÁO NHANH (số 12)
Tình hình triển khai công tác ứng phó bão số 5
(Tính đến 19 giờ 00 ngày 13/9/2021)

I. Tình hình bão, mưa, lũ

1. Bão: Do ảnh hưởng của bão số 5, tại trạm Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 8, giạt cấp 10, tại Dung Quất và TP Quảng Ngãi có gió cấp 6, giạt cấp 8, tại Trà Câu (Đức Phổ) có gió giạt cấp 7.

2. Mưa: Từ 19h ngày 10/9 - 19h ngày 12/9/2021, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất to lượng mưa đo được tại một số trạm chính như sau: Bình Tân: 895,6mm; Trà Hiệp: 775,2mm; Đức Phú: 515,6mm; Bình Khương: 501,8mm; Trà Phú: 525,8mm; Ba Liên: 354,4mm; Sơn Kỳ: 396,2mm; Đức Phong: 472,4mm; Nghĩa Trung: 524mm.

3. Lũ: Trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện một đợt lũ ở trên mức báo động (BĐ)1- BĐ2. Đỉnh lũ lớn nhất trên các sông như sau:

- Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 4.05 m, dưới mức BĐ3: 0.45m; lúc 13 giờ ngày 12/9

- Sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 4.25 m, dưới mức BĐ2: 0.75m; lúc 10 giờ ngày 12/9.

- Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 2.63 m, trên mức BĐ1: 0.13m; lúc 11 giờ ngày 12/9.

- Sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 4.67 m, trên mức BĐ2: 0.17m; lúc 4 giờ ngày 12/9.

4. Khu vực bị ngập cục bộ: Do mưa lớn, một số khu dân cư tại các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi bị ngập cục bộ.

II. Mức nước các hồ chứa (thủy lợi, thủy điện)

Tính đến 08 giờ ngày 13/9/2021, dung tích các hồ chứa là:

- Hồ chứa thủy lợi: Dung tích hồ đạt trung bình khoảng 44%; Hồ chứa nước Nước Trong khoảng 36,9% dung tích.

- Hồ thủy điện Đakđrinh: Dung tích hồ khoảng 101,2 triệu m³ (tương đương khoảng 40,7% dung tích hồ).

III. Công tác chỉ đạo ứng phó

1. UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành các Công điện số: 03/CĐ-PCTTTKCN lúc 13 giờ ngày 09/9/2021, 01/CĐ-UBND lúc 09 giờ 30 phút ngày 11/9/2021 và Công văn số 151/PCTTTKCN ngày 12/9/2021 chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai ứng phó bão, mưa lớn.

2. Trong sáng ngày 11/9/2021, UBND tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến với các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng

phó bão, mưa, lũ và trong các ngày 11, 12/9/2021, Lãnh đạo UBND tỉnh, các Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã tổ chức đi kiểm tra công tác ứng phó bão, mưa lớn tại các huyện: Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và tại các công trình trọng điểm như: Cảng Dung Quất, Cảng Tịnh Hòa, Kè Bình Hải, Sa Huỳnh,...

3. Các huyện, thị xã, thành phố đã theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu; tổ chức di dời, sơ tán người dân trong khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu, sạt lở đất đến nơi an toàn theo phương án đã được phê duyệt; kiểm tra, kiểm soát các vị trí ngầm tràn, tuyến giao thông bị ngập sâu, sạt lở để hướng dẫn giao thông an toàn.

IV. Kết quả triển khai ứng phó

a) Về kêu gọi tàu, thuyền tránh trú bão: Tất cả các tàu, thuyền của tỉnh đã được thông báo, hướng dẫn di chuyển tránh trú bão an toàn. Trong đó đã tổ chức neo đậu tại các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh là: 1753 tàu và 51 lồng nuôi thủy sản.

b) Về cứu hộ, cứu nạn: Tàu Cảnh sát biển 8002 đã cứu hộ, cứu nạn 02 trường hợp, gồm:

- Tàu kéo số hiệu ĐNA 0494 (Số sà lan T03) gồm 13 thành viên do ông Nguyễn Dũng sinh năm 1964, ở quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

- Tàu QNg 95058 TS/ 05 lao động, của ông Dương Văn Thạch, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

c) Về di dời, sơ tán dân: Đã tổ chức di dời, sơ tán 926 hộ/ 2.865 khẩu, gồm (Sơn Tây: 13 hộ/52 khẩu; Trà Bồng: 68 hộ/ 257 khẩu, Ba Tơ: 88 hộ/ 369 khẩu; Bình Sơn: 757 hộ/ 2.187 khẩu).

V. Tình hình thiệt hại (ban đầu)

1. Về nhà ở

- Nhà ở bị tốc mái, hư hỏng: 45 cái (Bình Sơn: 04; Sơn Tịnh: 01; Mộ Đức: 02; Trà Bồng: 14, Lý Sơn: 15, TP Quảng Ngãi: 7, Nghĩa Hành: 2).

- Bị ngập (ở vùng ngập cục bộ): 1.025 cái (Bình Sơn: 705; Sơn Tịnh: 65, TP Quảng Ngãi: 255).

2. Về giáo dục:

- Khối THPT: 01 trường bị tốc mái, hư hỏng (Trà Bồng).

- Khối THCS, Tiểu học, Mầm non: 06 trường bị tốc mái, hư hỏng (Bình Sơn: 02, Trà Bồng: 03, Sơn Tây: 01).

3. Về văn hóa: Nhà văn hóa thôn, xã bị tốc mái, hư hỏng: 01 nhà (Mộ Đức).

4. Về nông, lâm nghiệp

- Diện tích lúa bị thiệt hại: 1.585,55 ha (Bình Sơn: 178,6; Sơn Tịnh: 232,5; TP Quảng Ngãi: 288,65; Tư Nghĩa: 373,5; Nghĩa Hành: 191,9; Mộ Đức: 276; Đức Phổ: 11; Sơn Hà: 9,7; Trà Bồng: 23,7).

- Diện tích hoa màu, rau màu bị thiệt hại: 863,54 ha (Bình Sơn: 125,55; Sơn Tịnh: 30,5; TP Quảng Ngãi: 37,49; Tư Nghĩa: 23,5; Nghĩa Hành: 29,2; Mộ Đức: 528; Đức Phổ: 89,3).

- Diện tích hành bị thiệt hại: 167 ha (Bình Sơn: 67; Lý Sơn: 100).

- Diện tích cây trồng hằng năm (ngô, mì, mía, dưa hấu) bị thiệt hại: 1.554,37 ha (Bình Sơn: 191,1; Sơn Tịnh: 104,9; Tư Nghĩa: 249,5; Nghĩa Hành: 908,5; Mộ Đức: 18; Đức Phổ: 67,67; Ba Tơ: 2,0; Sơn Hà: 10,5; Trà Bồng: 2,2).

- Diện tích cây trồng lâu năm bị thiệt hại: 01 ha (Mộ Đức).

- Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại: 78,6 ha (Tư Nghĩa: 12; Mộ Đức: 29,5; Nghĩa Hành: 37,1).

- Diện tích rừng (keo) bị thiệt hại: 25,1 ha (Bình Sơn: 25; Mộ Đức: 0,1).

- Diện tích cây keo lấy hom bị ngập úng: 08 ha (Bình Sơn).

- Lương thực bị ướt: 15 tấn (Mộ Đức).

- Diện tích sa bồi, thủy phá: 7.000m² (Sơn Tịnh).

5. Về chăn nuôi:

- Gia cầm (gà, vịt) bị chết: 2.750 con (Đức Phổ: 50, Bình Sơn: 1000, Mộ Đức: 180, Sơn Tịnh: 1000, TP Quảng Ngãi: 520).

- Heo bị chết 02 con (Sơn Tịnh).

- Bò bị chết 01 con (Trà Bồng).

6. Về thủy sản:

- Tàu, thuyền bị chìm: 04 chiếc, gồm Bình Sơn: 01 chiếc (tàu QNg 95058 TS); Đức Phổ: 02 chiếc (tàu QNg 98436 TS chìm tại cửa Mân Quang, Đà Nẵng; QNg 94443 TS chìm tại khu neo đậu cầu Thạnh Đức, Sa Huỳnh), TP Quảng Ngãi: 01 chiếc (tàu QNg 92862 TS chìm khi neo đậu ngoài khu vực cảng cá Tịnh Hòa).

- Diện tích nuôi thủy sản (tôm, cá) bị thiệt hại: 34 ha (Bình Sơn: 21, Tư Nghĩa: 13, TP Quảng Ngãi: 70,3). Hồ nuôi tôm bị sạt lở: 07 cái (TP Quảng Ngãi).

- Thủy sản nuôi lồng bè bị trôi: 33 tấn (Bình Sơn: 30, Tư Nghĩa: 03).

- Bè cá bị trôi: 04 cái (Mộ Đức).

7. Về thủy lợi:

- Kênh mương bị sạt, hư hỏng: 1.900 m (Sơn Tịnh: 1500, TP Quảng Ngãi: 200, Trà Bồng: 200).

- Công trình nước sạch bị hư hỏng: 02 cái (Trà Bồng: 1, Ba Tơ: 1).

- Bờ sông bị sạt lở với chiều dài: 110m, gồm:

+ Bờ Nam sông Bầu Trai, thôn Minh Trung, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh: 50m.

+ Bờ sông Vệ đoạn qua thôn Hòa Mỹ, xã Hành Phước: 10m.

+ Bờ sông Phước Giang, đoạn thôn Long Bàn Bắc: 50m.

8. Về giao thông:

a) Đường Trường Sơn Đông: 07 điểm sạt lở, 1 điểm sụt lún nền đường.

b) Tuyến giao thông do tỉnh quản lý:

- Quốc lộ 24 bị sạt lở tại 03 vị trí (Km9+490, Km12-Km44+250, Km63+450 – Km65+710); khối lượng đất 116 m³;
- Tại các tuyến đường tỉnh (621, 622B, 624, 624C, 628, Trường Sa) cây cối bị ngã đổ, ảnh hưởng giao thông.

c) Tuyến giao thông huyện, xã quản lý:

- Hư hỏng, sạt lở tại nhiều vị trí trên 24 tuyến giao thông huyện, xã (Bình Sơn: 06, Sơn Tịnh: 05; Ba Tơ: 02, Sơn Tây: 04; Trà Bồng: 06, Lý Sơn: 01).
- Cầu tạm bị cuốn trôi: 01 cái (Bình Sơn).
- Cầu bị sạt lở 02 bên đầu cầu: 01 cái (Bình Sơn).

9. Về công nghiệp:

- Tại các công ty thuộc KKT Dung Quất: Một số cây xanh bị ngã đổ, các thiết hại khác không đáng kể.
- Trạm biến áp (trung áp) bị hư hỏng: 01 trạm (Đức Phổ).

10. Về xây dựng: Công trình đang thi công bị thiệt hại: 01 công trình (Cầu Vả Ranh, cầu dầm L=12m (Trà Lãnh) bị sạt lở mái taluy khoảng 1.600 m³ đất, do Ban quản lý dự án các CTGT tỉnh làm chủ đầu tư).

11. Về sạt lở núi: Có 05 điểm sạt lở núi, gồm:

- Trà Bồng: 04 điểm (tổ 5, 6 thôn Sơn; tổ 1 thôn Đông và tổ 11 thôn Trà Ong, xã Sơn Trà). UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ khắc phục.
- Ba Tơ: 01 điểm (núi Gò Ui, tổ Đèo Lâm, thôn Trà Teng, xã Ba Thành, ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân).

(Hiện, các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật thống kê báo cáo)

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT;
- Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn;
- UBND tỉnh;
- Các Đ/c: TB, Phó TBTT BCH;
- Chỉ huy PCTT Miền Trung Tây Nguyên;
- Lưu VP.



Bùi Đức Thái