

Số: 196/BC-PCTTTKCN

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO NHANH (Số 2)

Tình hình triển khai công tác ứng phó mưa lớn **(Tính đến 19 giờ 00 phút ngày 17/10/2021)**

I. Tình hình mưa, lũ, mực nước các hồ chứa

1. Mưa: Từ 19 giờ, ngày 16/10 - 18 giờ, ngày 17/10/2021, trên địa bàn tỉnh đã có mưa lớn, lượng mưa đo được tại một số trạm như sau: Trà Hiệp: 260,8mm; Ba Cung: 211,0mm; Ba Điền: 194,6mm; Sơn Kỳ: 189,4mm; Ba Lế: 186,2mm; Ba Dinh: 186mm; Trà Phú: 177mm; Phở Phong: 167mm; Sơn Bua: 160,0mm; Trà Tân: 155,6mm; Ba Vinh: 150,2mm (từ khoảng 10 giờ, ngày 17/10/2021 lượng mưa trên địa bàn tỉnh đã giảm).

2. Lũ: Hiện nay, lũ trên sông Trà Bồng, Trà Câu, Trà Khúc, sông Vệ đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Mực nước lúc 19h00 ngày 17/10/2021 trên các sông như sau:

- Trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ô: 2,43m, dưới mức BĐ1: 0,07m;
- Trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 4,95m, dưới mức BĐ2: 0,05m;
- Trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 3,81m, trên mức BĐ2: 0,31m;
- Trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 3,86m, trên mức BĐ1: 0,36m.

3. Mực nước, dung tích các hồ chứa thủy lợi, thủy điện

- Hồ chứa thủy lợi: Tổng số hồ chứa thủy lợi hiện có là 124 cái gồm: 119 hồ chứa có tràn tự do, 05 hồ có cửa van điều tiết. Tính đến 18 giờ ngày 17/10/2021, dung tích các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình khoảng 68,1% (hồ có tràn tự do: 78,3%, hồ có cửa van điều tiết: 66,2%), trong đó:

+ Hồ có tràn tự do đã đạt 100% dung tích: 84 cái (do các huyện quản lý: 76, do Công ty KTCTTL Quảng Ngãi quản lý: 08).

+ Hồ chứa có cửa van điều tiết đạt 100% dung tích: 01 cái (hồ Suối Chí). Riêng hồ chứa nước Nước Trong đạt khoảng 71,9%.

- Hồ thủy điện Đakđinh: Tính đến 16 giờ ngày 17/10/2021, dung tích đạt khoảng 64,5%.

II. Công tác chỉ đạo phòng tránh

1. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành Công văn số 195/PCTTTKCN ngày 17/10/2021 và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành các Công văn số 192/PCTTTKCN ngày 15/10/2021, số 193/PCTTTKCN ngày 17/10/2021 đề nghị các địa phương, đơn

vị liên quan tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa, lũ, sạt lở đất trên đất liền.

2. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân ở vùng có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, vùng trũng thấp.

3. Các lực lượng vũ trang đã duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

III. Tình hình thiệt hại

1. Về nhà ở: Có 92 nhà ở của người dân ở huyện Bình Sơn bị tốc mái, hư hỏng từ 25% đến 100% (Bình Thạnh: 34 nhà; Bình Chánh: 26 nhà; Bình Đông: 05 nhà; Bình Nguyên: 21 nhà; Bình Khương: 06 nhà) do dông, lốc mạnh vào lúc 00h55 phút, ngày 17/10/2021. Ngoài ra, còn thiệt hại nhiều mái hiên, bảng hiệu hàng quán của nhân dân các xã.

2. Về công trình văn hóa: Miếu Tân An, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn bị tốc mái, hư hỏng 50%.

3. Về giao thông

a) Quốc lộ 24 (đoạn qua xã Ba Tô, huyện Ba Tơ):

Bị hư hỏng tại 04 vị trí: (1) Tại Km44+250 và (2) Km45+800 nước cuốn trôi đất đá trải lấp ra mặt đường; (3) tại Km47+ 200 cống thoát nước qua đường bị bồi lấp làm nước chảy tràn qua đường; (4) tại Km47+600 sạt lở taluy dương đất tràn xuống đường, hiện đã được đơn vị quản lý đường bộ khắc phục tạm thời để lưu thông.

b) Đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Ba Tơ:

Bị sạt lở một số đoạn trên 03 tuyến: (1) tuyến từ Quốc lộ 24 đi Làng Danh, thôn Làng Mạ; (2) tuyến từ Quốc lộ 24 đi xóm Làng Xứ 1, thôn Trà Nô; (3) tuyến đường thôn Krây, xã Ba Tiêu.

4. Các thiệt hại khác: Đang cập nhật.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Quý cấp biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT;
- Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn;
- UBND tỉnh;
- Các Đ/c: TB, Phó TBTT-BCH;
- Chỉ huy PCTT Miền Trung Tây Nguyên;
- Lưu VP.



Võ Đoàn