

Số: 159 /BC-PCTTTKCN

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO NHANH (Số 2)

Tình hình triển khai công tác ứng phó vùng áp thấp và mưa, lũ
(Tính đến 15 giờ 00 phút ngày 08/10/2020)

1. Tình hình mưa, lũ

a) Mưa: Từ 19 giờ ngày 06/10/2020 đến 15 giờ ngày 08/10/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to trên diện rộng, lượng mưa đo được từ 200 - 480mm như: Sơn Lập: 342mm, Trà Hiệp: 440mm, Sơn Kỳ: 483mm, Ba Dinh: 394mm, Ba Cung: 473mm.

b) Lũ: Đêm 07/10/2020, mực nước lũ trên các sông đã đạt đỉnh, đỉnh lũ cụ thể như sau: sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 4.64m (lúc 21 giờ) trên BĐ3: 0.14m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 4.94m (lúc 23 giờ) xấp xỉ BĐ2, sông Trà Bồng và Trà Câu dưới BĐ1.

Hiện nay, lũ trên các sông đang xuống chậm. Mực nước lúc 13 giờ 00 ngày 08/10/2020 trên các sông như sau:

- Trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ô: 1.94m, dưới mức BĐ1: 0.56m.
- Trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 3.84m, trên mức BĐ1: 0.34m.
- Trên sông Vệ tại trạm sông Vệ: 2.84m, dưới mức BĐ2: 0.66m.
- Trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 1.77m, dưới mức BĐ1: 1.73m.

2. Công tác chỉ đạo phòng tránh

- UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4820/UBND-NNTN ngày 07/10/2020 về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó vùng áp thấp và mưa, lũ; Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành Công văn số 153/PCTTTKCN ngày 05/10/2020 và Công điện số 04/CĐ-PCTTTKCN hồi 11 giờ 00 ngày 06/10/2020 đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai các biện pháp ứng phó vùng áp thấp và mưa, lũ.

- Tại các huyện (nhất là các huyện Ba Tơ, Sơn Hà): Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư có nguy cơ cao bị ngập lụt, sạt lở đất để sẵn sàng tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; tổ chức các điểm chốt chặn các ngầm, tràn, tuyến đường giao thông bị ngập như: cầu tràn Thạch Nham, cầu tràn Sơn Linh - Sơn Giang, cầu tràn Sơn Kỳ,...

- Duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

3. Công tác vận hành hồ chứa (thủy lợi, thủy điện)

- Hồ chứa thủy lợi: Tính đến 15 giờ ngày 08/10/2020, dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình khoảng 40% dung tích thiết kế. Trong đó, hồ chứa nước có cửa van điều tiết: 42% dung tích thiết kế (Liệt Sơn: 27%, Diên

Trường: 47%, Núi Ngang: 35%, Nước Trong: 44%)..

- Hồ thủy điện Đakđrinh: Lúc 10 giờ ngày 08/10/2020, mực nước hồ ở cao trình 392.7m (MNDBT: 410m), dung tích khoảng 118 triệu m³ (tương đương khoảng 47% dung tích hồ).

4. Tình hình thiệt hại (ban đầu)

a) Người chết: 01 người (ông Phạm Văn Neo, sinh năm 1954, ở thôn Nước Lầy, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ, vào khoảng 23 giờ ngày 07/10/2020, bị nước cuốn trôi khi đi qua suối).

b) Nhà bị hư hỏng: 01 cái (Sơn Hà).

c) Đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng gồm:

- Huyện Ba Tơ: Tuyến đường thôn từ Làng Roang - Gò Nẻ, xã Ba Điền (sạt lở tại 01 điểm); tuyến đường Ba Tơ - Ba Trang (sạt lở taluy dương, đất đá lấp toàn bộ mặt đường); tuyến đường xã Ba Dinh đi Trung tâm hành chính xã Ba Giang; tuyến đường cầu treo thôn Nước Lô đi thôn Gò Khôn; tuyến đường từ khu trung tâm hành chính đi thôn Ba Nhà. Khu Trung tâm hành chính xã Ba Giang đang được thi công (phần san lấp mặt bằng) nguy cơ bị thiệt hại do phần đất chưa được cứng hóa, sạt lở taluy âm nguy cơ ảnh hưởng đến 04 hộ dân nằm phía hạ lưu công trình.

- Huyện Sơn Hà: Đường đoạn ngã 3 Suối Dầu.

d) Về thủy sản: Diện tích hồ nuôi tôm bị thiệt hại: 09 ha, sản lượng thiệt hại: 12 tấn (Tư Nghĩa).

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Quý cấp biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Ủy ban Quốc gia UPSCTT và TKCN;
- UBND tỉnh;
- Các Đ/c: TB, Phó TBTT BCH;
- Chỉ cục PCTT Miền Trung và Tây Nguyên;
- Lưu VP.



Võ Quốc Hùng