

Số: 173/BC-PCTTTKCN

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO NHANH (Số 6)

Cập nhật tình hình triển khai công tác ứng phó và thiệt hại do bão số 6, mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 09 - 11/10/2020
(Tính đến 17 giờ 00 phút ngày 12/10/2020)

I. Tình hình ảnh hưởng của bão số 6 và mưa, lũ

1. Bão số 6: Do ảnh hưởng của bão số 6, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 8, giạt cấp 9; tại TP Quảng Ngãi có gió giạt cấp 7. Lúc 10 giờ ngày 11/10, bão số 6 đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

2. Mưa: Đợt mưa từ ngày 09/10/2020 đến lúc 17 giờ ngày 11/10/2020 trên khu vực tỉnh có mưa to đến rất to, diễn hình như tại một số trạm đo như sau: Trà Hiệp: 613 mm, Sơn Kỳ: 384 mm, Ba Cung: 287mm, Ba Liên: 239mm, Sơn Bua: 257mm, Thanh An: 236mm (trước đó, đợt mưa từ ngày 06 - 08/10 đã gây lũ trên các sông Vệ, Trà Khúc từ báo động 2 đến báo động 3).

3. Lũ: Hiện nay, lũ trên các sông trong khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã xuống ở mức báo động 1.

II. Dung tích các hồ chứa (thủy lợi, thủy điện)

1. Hồ chứa thủy lợi: Tính đến 16 giờ ngày 12/10/2020, dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi đạt trung bình khoảng 59,83% dung tích thiết kế. Trong đó, các hồ có tràn tự do (119 hồ): 48,78% dung tích thiết kế; các hồ có cửa van điều tiết (05 hồ): 62% dung tích thiết kế.

2. Hồ thủy điện Đakđrinh: Lúc 16 giờ ngày 12/10/2020, mực nước hồ ở cao trình 403,87m (MNDBT: 410m), dung tích khoảng 196,2 triệu m³ (tương đương khoảng 78,95% dung tích hồ).

IV. Công tác chỉ đạo, ứng phó

1. UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4859/UBND-NNTN ngày 08/10/2020 về việc triển khai ứng phó với mưa, lũ lớn trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND hồi 18 giờ 00' ngày 10/10/2020 yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bão đổ bộ và mưa, lũ lớn.

2. Trong ngày 11/10/2020, Lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức 02 Đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 6 và mưa, lũ tại các huyện, thành phố và thị xã vùng đồng bằng ven biển.

3. Các Sở, ngành, địa phương tổ chức các biện pháp ứng phó bão số 6 và mưa, lũ theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; truyền tin, thông tin cảnh báo về diễn biến của ATNĐ/bão, lũ và các biện pháp phòng, chống

bão, lũ đến từng khu dân cư để người dân chủ động ứng phó.

4. Công tác di dời, sơ tán dân:

Trong sáng ngày 11/10/2020, đã tổ chức di dời, sơ tán 253 hộ dân đến nơi an toàn, gồm: huyện Bình Sơn: 227 hộ dân (Bình Chương: 134 hộ/ 196 khẩu, Bình Minh: 50 hộ, Bình Mỹ: 43 hộ/ 215 khẩu); huyện Ba Tư: 01 hộ dân; Đức Phổ: 25 hộ/ 83 khẩu.

V. Tình hình thiệt hại

1. Về người:

Người bị thương: 09 người (Bình Sơn: 01; Lý Sơn: 04; Đức Phổ: 01; Sơn Tây: 01, Sơn Tịnh: 01, Nghĩa Hành: 01).

2. Về nhà ở:

- Nhà bị thiệt hại hoàn toàn: 08 nhà (Sơn Tây: 02, Mộ Đức: 06).
- Nhà bị tốc mái, hư hỏng: 153 nhà (Bình Sơn: 16, Mộ Đức: 24, Đức Phổ: 08; Nghĩa Hành: 17; TP.Quảng Ngãi: 80; Sơn Hà: 01; Trà Bồng: 07).

3. Về giáo dục

Số điểm trường bị ảnh hưởng (tốc mái tol phòng học, nhà xe, cây ngã đổ, hư hỏng các pano, bảng hiệu,...): 32 điểm gồm:

- + Trường THPT: 04 điểm.
- + Trường Mầm non, Tiểu học, THCS: 28 điểm (Nghĩa Hành: 08, TP Quảng Ngãi: 20).

4. Về nông nghiệp:

- Diện tích hoa màu, rau màu bị thiệt hại: 296 ha.
- Diện tích hành bị thiệt hại: 47 ha.
- Hoa cảnh bị thiệt hại: 200 chậu.
- Diện tích cây trồng hằng năm (ngô, mì) bị thiệt hại: 202,7 ha.
- Diện tích cây ăn quả bị thiệt hại: 40 ha.
- Cây trồng lâu năm (cau) bị ngã đổ: 1.000 cây.
- Diện tích rừng sản xuất bị thiệt hại (keo): 52 ha.
- Diện tích đất canh tác bị sa bồi, thủy phá: 6,8 ha.

5. Về chăn nuôi:

- Bò bị chết: 03 con (Sơn Tây).
- Chuồng trại chăn nuôi bị sập đổ: 05 cái.

6. Về thủy lợi:

- Chiều dài kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng: 3.758 m.
- Kè bị hư hỏng: 5m (Kè chống sạt lở bờ sông Trà Khúc (đoạn qua thôn Minh Long, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh) bị sạt lở khoảng 5m, nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 70 hộ dân).
- Trạm bơm bị hư hỏng: 01 cái (Trạm bơm Phú Lâm Tây, huyện Nghĩa Hành).

7. Về giao thông:

a) Đường Trường Sơn Đông bị sạt lở: 02 điểm (Sơn Tây), khối lượng đất, đá 12.500 m³.

b) Tuyến giao thông huyện, xã quản lý:

- Tuyến giao thông bị hư hỏng, sạt lở: 30 tuyến (TP.Quảng Ngãi: 04; Trà Bồng: 11; Ba Tơ: 04; Sơn Hà: 07; Sơn Tây: 04 và các tuyến đường giao thông của thị xã Đức Phổ).

- Điểm giao thông bị ngập, sạt lở gây cô lập: 05 điểm (Ba Tơ: 02; Sơn Hà: 02; TP Quảng Ngãi: 01).

- Cầu bị cuốn trôi: 02 cái (Sơn Tây: 01, Bình Sơn: 01).

- Cầu bị hư hỏng: 01 cái (Đức Phổ).

8. Về Thủy sản:

- Tàu thuyền bị chìm, hư hỏng: 02 chiếc (Lý Sơn: 01; Bình Sơn: 01).

- Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại: 10,95 ha nuôi tôm (TP Quảng Ngãi, Bình Sơn).

9. Về Công nghiệp:

Số trạm biến áp bị sự cố: 1.756 trạm (chủ yếu do sạt lở đất làm ngã cột, cây ngã đổ vào đường dây điện). Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã cơ bản khôi phục xong các sự cố.

10. Tình hình sạt lở bờ sông

Bờ sông Phước Giang (khu vực thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành) bị sạt lở khoảng 15m.

11. Công trình khác

- Tường rào bị ngã đổ: 92 m (Khối Dân vận huyện Mộ Đức: 42; TP Quảng Ngãi: 50).

- Nhà văn hóa thôn bị tốc mái: 01 nhà (TP Quảng Ngãi).

- Cổng chào bị ngã đổ: 01 cái (TP Quảng Ngãi).

- Cây xanh đô thị bị ngã đổ: 35 cây.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- BCĐ TW về PCTT;
- UBQG UPSCTT và TKCN;
- UBND tỉnh;
- Các đ/c: TB, Phó TBTT;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Chỉ cục PCTT KV Miền Trung và Tây Nguyên;
- VPTT: C, PCVP;
- Lưu: VP, TT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Bùi Đức Thái